

ACU-RITE®

Číslicové udávání polohy ACU-RITE 100S



Hlavní funkce ACU-RITE 100S

Použití	Obecné/Brusky
Počet os	1 / 2 / 3
Displej	LED
Diagnóza jednotky	•
Diagnóza měřítek	•
Přepočítání palce/mm	•
Absolutní / přírůstkové zobrazení	•
Nastavení hodnoty (Preset)	•
Nulování 1 tlačítkem	•
Zobrazení zbytkové cesty	•
Lineární kompenzace chyb	•
Rozpoznání referenčních bodů	•

ACU-RITE 100S je v provedení s jednou, dvěma, nebo třemi osami ideální pro jednoduché určení polohy např. na bruskách, nebo lisech.

Malé rozměry a jednoduchá obsluha vystihují tuto jednotku.

ACU-RITE 100S rozpoznává jednoduché referenční body. Funkce Position-Trac™ s odstupně kódovanými referenčními body je obsažena ve „větším bratrovi“ ACU-RITE 200S.

Technické specifikace ACU-RITE 100S

Provozní podmínky	0° až 40°C (32° to 104°F) 25% až 85% relativní vlhkosti nekondenzující
Skladovací podmínky	-40° až 60°C (-40° to 140°F) 25% až 95% relativní vlhkosti nekondenzující
Vstupní napětí; Frekvence: Proud:	100V - 240V střídavý ; 50 - 60Hz 300mA při 115V, 150mA při 230V
Jištění	500 mA, 250V, 3AG, setrvačné
Vstupy měřítek	Signál polohy: TTL ; 5V ;(90° fázově posunutý) Kanal A+ & B+ a A- & B- Ref. signál: TTL Kanal R+ a R- Maximální vstupní frekvence: 70 KHz
Rozměry:	Š 250mm x V 120mm x H 118mm
Váha	1,5 kg
Montáž	2 M6 x 20 závity zesponu
Požadavky	UL /CSA / CE